



Bredaryds kyrka



Antikvarisk kontroll i samband med
installation av kompletterande belysning
Bredaryds socken i Värnamo kommun
Jönköpings län, Växjö stift



Rapport och foto: Britt-Marie Börjesgård
Grafisk design: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

ANTI-KVARISK KONTROLL

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk kontrollant Britt-Marie Börjesgård	Rapportförfattare Britt-Marie Börjesgård	Dnr. 241/05	Lst./Kommun dnr. 433-11089-05	Slutbesiktning utförd 13/9 respektive 14/11 2006
Fastighetsbeteckning/Populärnamn Bredaryds kyrka		Beslut enligt ☒ Lagen om kulturminnen m.m. ☐ Förordningen om bidrag till kulturmiljövård ☐ Plan- och bygglagen		
Län Jönköpings	Kommun Värnamo			
Stadsdel/Trakt	Socken/Församling Bredaryd	Fastighetsägare/Adressuppgifter Bredaryd / Kulltorps pastorat Kyrkvägen 8 330 10 BREDARYD		
Ekonomisk karta Bredaryd 5D 8e	Koordinat x 6340.55	Koordinat y 1374.85		

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)

Kyrkan i Bredaryd uppfördes 1863 med Voxtorps kyrka som förebild, dock med ett något längre långhus än denna. Kyrkan är interiört relativt välbevarad förutom en mindre läktarunderbyggnad samt att färgsättningen är förändrad. Vid en renovering under 1950-talet installerades elbelysning och kyrkan kompletterades med fler ljuskronor och dessa hängdes i rader över bänkkvarteren. Av äldre bilder framgår att kyrkan tidigare hade haft två ljuskronor som hängde över mittgången samt några enstaka ljusplåtar.

Det ursprungliga önskemålet från församlingen var att få installera belysning infälld i långhustaket som en allmänt kompletterande belysning till ljuskronorna samt punktbelysning i koret för framförallt körens behov. Länsstyrelsen hyste skepsis mot den infällda belysningen och uppmanade församlingen att söka alternativa lösningar. Ett nytt program togs fram vilket också genomfördes. Föreliggande rapport redogör för dessa åtgärder.

3. ÅTGÄRD

Period/år	Arkitekt	Entreprenör/Hantverkare	Byggherre
2006	Magnus E G Ståhl AB, Värnamo	Elajo elinstallationer AB, Bredaryd	Bredaryd / Kulltorps pastorat
Berörd byggnadsdel	Tillstånd före renovering	Vidtagna åtgärder (med angivande av material, metoder, avvikelser från program)	
	Åtta ljuskronor hänger över bänkkvarteren.	Nya strålkastare, Annell Topedo, monterades på respektive sida i långhusets tak, två på norra sidan över predikstolens baldakintak och en på södra sidan. Tre stycken nya så kallade downlights, Annell Lunis-E4, monterades i korets mitt. Dessa gjordes sänkbara från vinden. Ny halogenbelysning, Maxel Kyrkbelysning ALK-500, om sex mässingsfärgade armaturer installerades på de bakre ljuskronornas stänger. Elkablar i ljuskronorna drogs om med nytt kablage. Styr- och programmeringspanel placerades i befintlig pulpet på läktaren. Armaturerna målades in i grå kulör, NCS S 1000N. All kabeldragning utfördes på vinden.	

--	--	--

4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

--

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

--

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Datum:

23 januari 2013

Underskrift:



FOTOBILAGA



Kyrkorummet före åtgärd.



Befintlig styripulpet på läktaren.



Koret efter avslutat arbete.



Halogenbelysningen.






Detalj belysning i koret.



Strålkastare södra sidan av koret.



Strålkastare norra sidan av koret.



Utdrag ur digitala fastighetskartan.



Byggnadsvårdsrapport 2013:19
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM