


Säby kyrka



Antikvarisk medverkan i samband med
ombyggnad av WC m.m.
Säby socken i Tranås kommun,
Jönköpings län, Linköpings stift



Rapport och foto: Robin Gullbrandsson
Grafisk mal: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2014

JONKÖPINGS LÄNS MUSEUM

ANTI-KVARISSK MEDVERKAN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk medverkande Robin Gullbrandsson	Rapportförfattare Robin Gullbrandsson	Dnr. 29/2013	Lst./Kommun dnr. 433-72-12	Slutbesiktning utförd 2014-01-30
Fastighetsbeteckning/Populärnamn Säby kyrka		Beslut enligt x Lagen om kulturminnen m.m. ☐ Förordningen om bidrag till kulturmiljövård ☐ Plan- och bygglagen		
Län Jönköpings	Kommun Tranås			
Stadsdel/Trakt	Socken/Församling Säby	Fastighetsägare/Adressuppgifter Tranås pastorat		
Ekonomisk karta Traneryd 7F 5j	Koordinat x	Koordinat y		

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)

Säby kyrka saknar handikappanpassad toalett. Som ett led i invändig renovering beslutades att ordna detta. Därtill beslutades att byta ut befintliga äldre stålkastare i koret mot nya, mer funktionella och anpassade.

3. ÅTGÄRD

Period/år	Arkitekt	Entreprenör/Hantverkare	Byggherre
Höst/vinter 2013	-	Björn Undfors Bygg, Tranås	Tranås pastorat
Berörd byggnadsdel	Tillstånd före renovering	Vidtagna åtgärder (med angivande av material, metoder, avvikelser från program)	
Läktarunderbyggnad i norra korsarmen. Baksida triumfbåge.	Befintlig WC från 1968 lever inte upp till krav på tillgänglighet för rörelsehindrade. Befintliga strålkastare på baksidan av triumfbågen är föråldrade och dåligt anpassade till miljön. Därtill finns flera vanprydande kabeldragningar på det medeltida måleriet.	Befintlig toalett har utökats genom minskning av anslutande förråd och kapprum. Ny måttrektig dörr har tillverkats med övriga dörrblad i läktarunderbyggnaden som förlagor. Fyra små LED-strålkastare med inmålade höljen har monterats på ömse sidor om triumfbågen. Kabeldragning har skett via befintliga öppningar i valvkapporna.	

4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

Inga

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

Inga

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Datum: 2014-01-31

Underskrift: Robin Gullbrandsson

Fotobilaga



Befintlig WC i norra korsarmen från 1968.



Ny handikappanpassad WC på samma plats.



Exempel på befintlig korbelysning i triumfbågsvalvet med bland annat bygglampa och vanprydnade kabeldragningar.



Nya inmålade LED-strålkastare i triumfbågsvalvet. Äldre kablage avlägsnade och ytorna konserverade.

Byggnadsvårdsrapport 2014:9
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM