


Frinnaryds kyrka



Antikvarisk medverkan i samband med
ny korbelysning.
Frinnaryds socken i Aneby kommun,
Jönköpings län, Linköpings stift





Rapport och foto: Robin Gullbrandsson
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2014

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

ANTIKVARISK MEDVERKAN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk medverkande Robin Gullbrandsson	Rapportförfattare Robin Gullbrandsson	Dnr. 348/2013	Lst./Kommun dnr. 433-7312-13	Slutbesiktning utförd 5 december 2014
Fastighetsbeteckning/Populärnamn Frinnaryds kyrka		Beslut enligt x Lagen om kulturminnen m.m. ☐ Förordningen om bidrag till kulturmiljövård ☐ Plan- och bygglagen		
Län Jönköping	Kommun Aneby			
Stadsdel/Trakt	Socken/Församling Frinnaryd	Fastighetsägare/Adressuppgifter Aneby kyrkliga samfällighet Box 63 578 22 Aneby		
Ekonomisk karta	Koordinat x	Koordinat y		

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)

Frinnaryds kyrka uppfördes under 1200-talets första hälft. Kyrkan är en enskeppig salkyrka med kor och absid i öster som är ursprungliga. Norr om koret ligger sakristian från 1300-talet. Kyrkan har ett västtorn från 1888 ritat av Hugo Hammarsköld. Kyrkan restaurerades under ledning av arkitekt Erik Lundberg 1969.

Behov fanns att förbättra belysningen i koret för kören.

3. ÅTGÄRD

Period/år	Arkitekt	Entreprenör/Hantverkare	Byggherre
Juni - december 2014	-	Löfgrens el i Tranås AB	Aneby kyrkliga samfällighet
Berörd byggnadsdel	Tillstånd före renovering	Vidtagna åtgärder (med angivande av material, metoder, avvikelser från program)	
Kor			
Tak	Enda belysningen är två ljuskronor. Dåligt läsljus för kören.	Två lister om 1 m är monterade på tak mot insida av triumfbåge. Varje list har två vita armaturer. Kabeldragning har skett via långhusvind. Reglage placerat vid långhusingång.	
Absidfönster	Glasmålningen i absidfönstret belyses utifrån med två byggstrålkastare som installerats utan tillstånd.	Utvändiga strålkastare och kabel till denna demonterades och ersattes med smala LED-lister monterade i karm mellan ute- och innerbåge. Drivdon och vred placerades på vägg bakom altare, under fönster. Vit kabel fästes med plåtklamrar.	

4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

Inga

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

Inga

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Datum: 2014-12-08

Underskrift: Robin Gullbrandsson

Fotobilaga



Ovan: baksida av triumfbåge för installation. Till vänster: befintlig strålkastarbelysning i absidfönstret.



Efter avslutad installation.



Absidfönstret efter installation av ny belysning med LED-lister monterade mellan bågarna.





Byggnadsvårdsrapport 2014:53
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM