



Lannaskede-Myresjö kyrka



Antikvarisk medverkan i samband med
värmekonvertering

*Lannaskede och Myresjö socknar i Vetlanda kommun,
Jönköpings län, Växjö stift*



Rapport och foto: Robin Gullbrandsson
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2015

JONKÖPINGS LÄNS MUSEUM

ANTI-KVARISK MEDVERKAN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk medverkande Robin Gullbrandsson	Rapportförfattare Robin Gullbrandsson	Dnr. 40/2014	Lst./Kommun dnr. 433-789-14	Slutbesiktning utförd 2015-01-12
Fastighetsbeteckning/Populärnamn Lannaskede-Myresjö kyrka		Beslut enligt x Lagen om kulturminnen m.m. ☐ Förordningen om bidrag till kulturmiljövård ☐ Plan- och bygglagen		
Län Jönköpings	Kommun Vetlanda			
Stadsdel/Trakt	Socken/Församling Lannaskede och Myresjö	Fastighetsägare/Adressuppgifter Lannaskede församling Lina Sandellgården Fröderyd 570 12 Landsbro		
Ekonomisk karta Myresjö 6E 2j 1989	Koordinat x	Koordinat y		

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)

Lannaskede-Myresjö kyrka är uppförd 1876 på gränsen mellan de båda socknarna. Från början uppvärmdes kyrkorummet med två järnkaminer. Dessa ersattes 1934 av ett centralvärmesystem med lågtrycksånga, varvid pannrum ordnades under sakristian och golvet isolerades samt innanfönster monterades. Ny skorsten byggdes 1968. Innertaket isolerades 1970. Under 2000-talet installerades en oljepanna som värmekälla.

3. ÅTGÄRD

Period/år	Arkitekt	Entreprenör/Hantverkare	Byggherre
Augusti 2014 – Januari 2015	Projektör FLK Sverige AB, Växjö	Perssons Rör & Värme AB, Jönköping	Lannaskede församling
Berörd byggnadsdel	Tillstånd före renovering	Vidtagna åtgärder (med angivande av material, metoder, avvikelser från program)	
Kyrkorum, vapenhus, pannrum, elcentral.	Vattenburet centralvärmesystem med oljepanna och väggradiatorer. Styrssystem saknas.	Bergvärmepump installerad i pannrum för grundvärme. Befintlig oljepanna behållen för spetsvärmen. Befintliga radiatorer och rördragningar till dessa har behållits. Borrhål är gjorda på kyrkogården. Rördragningar har förts in i pannrummets östvägg under marknivå. Styrssystem (JEFF) har installerats och skall ta hänsyn till relativ luftfuktighet i kyrkorummet. Tre trådlösa givare är placerade i kyrkorummet och en trådbunden utomhus vid nedgången till pannrummet. En antenn är monterad på koret. En kompletterande elradiator har monterats i vapenhuset.	

4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

Inga

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

Inga

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Bildbilaga


Före åtgärd



Pannrummet med befintlig oljepanna och den gamla anläggningen för lågtrycksånga.



Kyrkorummets vattenburna radiatorer är vägghängda under fönstren.



Instruktion för lågtrycksångpanna från 1930-talet.

GT3 / GM3 FÖR PLACERING PÅ ORGELLÄKTARE
GT4 / GM4 FÖR PLACERING I KRYKKGRUND
TRYCKKNAPPSTIMER PLACERAS I SAMRÅD MED BESTÄLLARE

Efter åtgärd



Pannrummet med ny bergvärmepump.



Genomföring av rören till pannrummet kunde ske under marknivå.



Kompletterande elradiator i vapenhus. Höljet skall målas in i väggkulör.

Byggnadsvårdsrapport 2015:33
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM