


Brandstorps kyrka



Antikvarisk medverkan i samband med
byte av hängrännor och stuprör.

*Brandstorps socken i Habo kommun,
Jönköpings län, Skara stift*



Rapport och foto: Robin Gullbrandsson

Grafisk mall: Anna Stålhammar

Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping

Tel: 036-30 18 00

E-post: info@jkpglm.se

www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:

© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2015

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

ANTI-KVARISK MEDVERKAN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk medverkan Robin Gullbrandsson	Rapportförfattare Robin Gullbrandsson	Dnr. 222/2014	Lst./Kommun dnr. 433-5202-14	Slutbesiktning utförd 2015-09-03
Fastighetsbeteckning/Populärnamn Brandstorps kyrka		Beslut enligt X Lagen om kulturminnen m.m. ☐ Förordningen om bidrag till kulturmiljövård ☐ Plan- och bygglagen		
Län Jönköpings län	Kommun Habo			
Stadsdel/Trakt	Socken/Församling Brandstorp	Fastighetsägare/Adressuppgifter Svenska kyrkan i Habo Box 200 566 24 Habo		
Ekonomisk karta	Koordinat x	Koordinat y		

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)

Brandstorps kyrka är uppförd av timmer på korsplan 1697. Kyrkan är i sin helhet spånklädd. Spåntäckningen på takfallen förnyades 2012, varvid äldre mönsterläggning återskapades. På grund av taksåggets förändring så kom relationen till befintliga hängrännor av koppar att bli bristfällig med stänk på fasad som följd.

3. ÅTGÄRD

Period/år	Arkitekt	Entreprenör/Hantverkare	Byggherre
2015	-	Skoghs Plåtslageri AB, Habo	Svenska kyrkan i Habo
Berörd byggnadsdel	Tillstånd före renovering	Vidtagna åtgärder (med angivande av material, metoder, avvikelser från program)	
Takfall och fasader	Hängrännor och stuprör av kopparplåt, troligen från 1964.	Nya hängrännor och stuprör av varmförzinkad plåt, betade och målade med röd linoljefärg (Teknos). Stuprören är utförda med raka vinklar och tillverkade av plåtslagaren själv. Knä satt även nedtill för bättre anslutning mot dagvattenledning. Placeringarna på stuprören är samma som tidigare.	

4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

Inga

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

Inga

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Datum: 2015-10-19

Robin Gullbrandsson

Bildbilaga

Före åtgärd



Efter åtgärd





Byggnadsvårdsrapport 2015:34
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM