


Svarttorps kyrkogård



Antikvarisk medverkan i samband med
hårdgörning av gångar.

Svarttorps socken i Jönköpings kommun,
Jönköpings län, Växjö stift



Rapport och foto: Robin Gullbrandsson
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2014

JONKÖPINGS LÄNS MUSEUM

ANTIKVARISK MEDVERKAN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk medverkande Robin Gullbrandsson	Rapportförfattare Robin Gullbrandsson	Dnr. 281/2013	Lst./Kommun dnr. 433-6361-2013	Slutbesiktning utförd 2014-03-18
Fastighetsbeteckning/Populärnamn Svarrtorps kyrkogård		Beslut enligt x Lagen om kulturminnen m.m. <input type="checkbox"/> Förordningen om bidrag till kulturmiljövård <input type="checkbox"/> Plan- och bygglagen		
Län Jönköping	Kommun Jönköping			
Stadsdel/Trakt	Socken/Församling Svarrtorp		Fastighetsägare/Adressuppgifter Lekeryds församling	
Ekonomisk karta Svarrtorp 7E 2d	Koordinat x	Koordinat y	Kyrkvägen 8 561 95 Lekeryd	

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)

Ytterligare förbättra kyrkogårdens tillgänglighet för rörelsehindrade.

3. ÅTGÄRD

Period/år	Arkitekt	Entreprenör/Hantverkare	Byggherre
Vinter 2013-2014	-	-	Lekeryds församling
Berörd byggnadsdel	Tillstånd före renovering	Vidtagna åtgärder (med angivande av material, metoder, avvikelser från program)	
Kyrkogård. Gångar längs kyrkogårdens sidor i norr, öster och söder.	Grusgångar med singel.	Hårdgörning genom urgrävning 20 cm, fyllning med bergkross och packning med gråblått stenmjöl (NCC Ballast Ubbarp) översta 10 cm.	

4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

Valt stenmjöl har annan kulör än den på sedan tidigare hårdgjorda gångar (rödaktigt stenmjöl från Linderås). Ytterligare ett skikt bör föras på med denna typ av stenmjöl för enhetlig visuell verkan, alternativt läggs Ubbarpsstenmjöl även på tidigare hårdgjorde gångar.

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

Inga

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Datum: 2014-04-01

Underskrift: Robin Gullbrandsson



Före arbetet. Till vänster i förgrunden syns sedan tidigare hårdjord gång med rödaktigt stenmjöl från Linderås. Övriga gångar har singel.



Efter arbetet. Gångar hårdjorda med yta av stenmjöl från Ubbarp med blågrå kulör som avviker från den röda på sedan tidigare hårdjorda gångar.



Byggnadsvårdsrapport 2014:22
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM